

# 中山阳光工业气体有限公司职业病危害现状评价报告书

## JZZW-XP-202407013

用人单位	名称	中山阳光工业气体有限公司	
	地址	广东省中山市西区街道沙朗第三工业区	
	联系人	陈晨	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣、刘澳、罗帅、徐俊、张建平	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-08-07	刘澳、罗帅、梁晓欣	陈晨
	2024-08-21	徐俊、张建平	陈晨
现场采样	2024-08-22	徐俊、张建平	陈晨
	2024-08-23	徐俊、张建平	陈晨
现场检测	2024-08-21	徐俊、张建平	陈晨
编制评价报告	2024-12-02	吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			

