

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	佛山市顺德区占龙五金制品有限公司	统一社会信用代码	9144060632328153X1
检测报告编号	JZDQ2604101	检测任务编号	JZDQ2604101
所属行业	金属结构制造	企业规模	小型
联系人姓名	龙淑青	联系电话	
用人单位地址	广东省佛山市顺德区乐从镇良教马滘缸瓦墩前座		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	刘澳
项目组成员	刘澳、向葛

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2026-04-13	刘澳、向葛	龙淑清
现场采样	2026-04-16	向葛、刘澳	龙淑清
现场测量	2026-04-16	向葛、刘澳	龙淑清

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 <p>2026.04.13</p> <p>调查</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量